



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Зерноградского района**

347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. К. Маркса, 20

21.04.2025 № 07-44-2025

На № _____

Заведующему МБДОУ детский сад
«Соловушка» г. Зернограда

Алексенко Е.В.

Научный городок, д. 15, г. Зерноград,
Ростовская область, 347740

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры области от 29.01.2025 № Вн-07/2-1936-25 проведена проверка соблюдения законодательства, регламентирующего функционирование и обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства, в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

В соответствии с ч. 6 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

В соответствии с пп. 1.1.1, 1.1.3 приказа Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (далее – Правила № 204) требования настоящих Правил

рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности, которые **распространяются на действующие электроустановки.**

Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

В соответствии с п. 1.2.11 Правил № 204 при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться в том числе вопросы обеспечения комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности.

При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.

Согласно п. 1.2.18 Правил № 204 в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на три категории.

Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Постановлением Госстроя Российской Федерации от 26.10.2003 № 194 введен в действие СП 31-110-2003 свод правил по проектированию и строительству – проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (далее – СП 31-110-2003), которым конкретизированы требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 – ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок.

Исходя из положений таблицы № 5.1 (раздел 5 – электроснабжение) СП 31-110-2003 степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников противопожарных устройств и охранной сигнализации учреждений образования, воспитания и подготовки кадров относятся к 1 категории, а **комплекс остальных электроприемников учреждений образования отнесен к степени обеспечения надежности электроснабжения 2 категории.** Третья степень обеспечения надежности электроснабжения для учреждений образования согласно СП 31-110-2003 не предусмотрена.

В соответствии с п. 1.2.20 Правил № 204 **электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.**

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы

электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Проверкой установлено, что в нарушение требований СП 31-110-2003 в МБДОУ детский сад «Соловушка» г. Зернограда установлено 3 категория обеспечения надежности электроснабжения. Однако в соответствии с таблицей № 5.1 СП 31-110-2003 комплекс электроприемников учреждений образования отнесен к степени обеспечения надежности электроснабжения 2 категории. Третья степень обеспечения надежности электроснабжения для учреждений образования согласно СП 31-110-2003 не предусмотрена.

В этой связи, в нарушение п. 1.2.20 Правил № 204 в МБДОУ детский сад «Соловушка» г. Зернограда, являющееся учреждением дошкольного образования, отсутствуют два независимых взаимно резервирующих источников питания (резервные источники электроснабжения), что создает угрозу для стабильного функционирования элементов коммунального хозяйства в период возникновения аварий на источниках электроснабжения, а также качественному предоставлению услуг дошкольного образования.

Кроме этого, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» учреждение оборудовано системой экстренного оповещения.

При этом, отсутствие двух независимых взаимно резервирующих источников питания (резервных источников электроснабжения) при возникновении аварийных ситуаций на сетях электроснабжения, препятствует оперативному информированию лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и создает угрозу антитеррористической защищенности объекта.

Указанные нарушения стали возможны вследствие неисполнения требований законодательства, что недопустимо и требует принятия эффективных мер по незамедлительному устранению выявленных нарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению указанных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, и недопущению их в дальнейшем.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения действующего законодательства, к установленной законом ответственности.

3. Дату, место и время рассмотрения настоящего представления согласовать с прокуратурой района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мер сообщить прокурору района в письменной форме в месячный срок, с приложением копии приказа о привлечении виновных должностных лиц к ответственности и документов, подтверждающие принятые меры в соответствии с п. 1.

Прокурор района



В.Л. Бондаренко